

## **Wasserversorgung Biberbach**

Aufgrund eines Pumpenproblems im Wasserhaus wurde Luft mit in die Wasserversorgungsleitungen gezogen, dadurch gab es vereinzelt Eintrübungen des Wassers.

In der vergangenen Woche wurden umfangreiche Spülarbeiten durchgeführt um die Luft aus der Leitung zu spülen.

Die Qualität des Trinkwassers ist nicht beeinträchtigt.